


00 00

SFENG 1984年 000000 000 000 00 0000. 00, 00, 00, 000 0000 00 00000. (0000.00 0 0000 00.00 00) 0000 00
0 000 000 000, 000 000 000 000, 000 00 00 0 0 00 00000 00000. 000 00, 000, 000, 00, 00 0 00 00 00 000 00 0
0000.

00 00:

000 00 0000 00 00 00, 000 000, 000 0 00 00 000 00000 0 00000. 00 000000 000 0 000 00 00 000 00 0000 000
0 0000.



00 0000:

□□□	□□□ □□ □□ □
□□ □□.	SF-□GC5.5-22.95-6.75-W5.0-6.65-4.8
□□	□□
□□	□□□
□□□	5A
□□□□	320g±20% gf □□ 3.0mm
□□□□	7~10□

□□□ □□□

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ OEM□ □□□□□.
3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□.
4. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

□□ □□

1. PCB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□);
2. □□, □□ □□, □□□□, □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□□)
3. BGA □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□;
4. □□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ LM □;
5. □□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;
6. □□□ □ □□□ / □□;
7. □□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□!

□□□:





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop




4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何選擇供應商?

A1: 選擇供應商, 應考慮其信譽、實力、交貨能力、價格、服務、技術、研發能力等。

Q2. 如何進行品質管理?

A2: 品質管理 QC 應包括來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、客戶檢驗, 並應建立品質管理體系。

Q3. 如何進行庫存管理?

A3: 庫存管理應包括庫存控制、庫存盘点、庫存報廢等。

Q4. 如何進行生產管理?

A4: 生產管理應包括生產計劃、生產控制、生產現場管理、生產設備管理、生產安全等。

Q5. 如何進行物流管理?

A5: 物流管理應包括運輸管理、倉庫管理、配送管理、包裝管理等。

Q6. 如何進行採購管理?

A6: 採購管理應包括採購計劃、採購執行、採購審核、採購付款等。

Q7. OEM 與 ODM 有何區別?

A7: OEM 是指委託製造, ODM 是指委託設計製造。OEM 通常指客戶提供設計圖紙, ODM 則由供應商提供設計圖紙。

Q8. 如何進行貿易管理?

A8: 貿易管理應包括貿易合同、貿易單據、貿易風險、貿易糾紛等。

如何選擇:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等快遞公司。

貿易條件包括 Exwork, FOB, CNF, CIF 等。



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

