нормально разомкнутые зондовые зонды с пружинными контактами SF-3.15x49-A

ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

А А..... Наиболее распространенное применение для датчиков-переключателей - в области тестирования кабельных жгутов. Зонд переключателя используется для проверки правильности расположения терминала в разъеме, одновременно проверяя удерживающее усилие.

Выключатели также проверяют наличие непроводящих компонентов, таких как колпачки для разъемов или устройств на печатной плате. Зонды SFENG могут предлагать различные стандартные датчики.

Спецификация SWITCH PROBE

Модель датчика переключения	SF-3.15x49-A
Материал плунжера	Be Cu, Позолота
Материал ствола	Латунь, Позолота
Изоляционная втулка	заглядывать
Соединение пайки	Be Cu, Позолота
Подключите зонд	латунь, оцинкованная
весна	музыкальный сир
Состояние датчика переключения	нормально открытый

Предоставление видов пружинных решений pogo для удовлетворения различных условий тестирования. Мы можем производить в соответствии с вашими потребностями или чертежами или образцами, поэтому, если у вас есть это требование, пришлите нам чертежи или образцы, которые у вас есть, мы укажем для вас как можно скорее.

*** SWITCH PROBE Показать**

SFENG
The China's The World's

SFENG
The China's The World's

*** SFENG ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ**

a.Spring загруженный штырь (одиночный) для PCB, ICT, испытания FCT, etc
b.Pogo pin (разъем) для установления (обычно временного) соединения между двумя печатными платами для кодирования c. Двойной оконечный зонд для BGA & тестирование на основе полупроводников;
d. Универсальный штифт без пружины, штифт покрытия, контакт LM с QZ & Серии VZ;
e.Зарядник с высоким током, зонд-переключатель, игла емкости
f.Terminal & розетка;
h.Другие связанные электронные компоненты, 30 # OK провод, Jig locks, POM, Железный шарнир и т. д.

*** ФАБРИКА ШОУ**

Добро пожаловать к вашему запросу для штыря датчика зонда, я приведу вам цитату.