les sondes à contact à ressort normalement ouvertes commutent la sonde SF-3.15x49-A

INTRODUCTION DE SONDE DE COMMUTATION

Une sonde de commutation est une combinaison de sonde à contact de ressort et de prise qui est normalement ouverte. Après un parcours désigné, la sonde de commutation se ferme. L'utilisation la plus courante des sondes de commutation est l'industrie des tests de faisceaux de câbles. La sonde de commutation est utilisée pour vérifier l'emplacement correct d'un terminal dans un connecteur, tout en vérifiant la force de rétention.

Les sondes de commutation vérifient également la présence de composants non conducteurs tels que des capuchons pour les connecteurs ou les périphériques sur une carte de circuit imprimé. Les sondes SFENG peuvent offrir différentes tailles standard de sondes de commutation.

SWITCH PROBE Spécification

Modèle de sonde de commutation	SF-3.15x49-A
Matériau du piston	Be Cu, plaqué or
Matériel de baril	Laiton, plaqué or
Manchon d'isolation	coup d'oeil
Connexion à souder	Be Cu, plaqué or
Commutateur de sonde	laiton, plaqué Au
Printemps	musique sire
Changer la condition de la sonde	normalement ouvert

Fournir différents types de solutions de pogo à ressort pour satisfaire différents environnements de test. Nous pouvons produire en fonction de vos besoins ou de dessins de conception ou d'échantillons. Par conséquent, si vous avez cette demande, veuillez nous envoyer les dessins ou les échantillons que vous aurez, nous vous proposerons un devis pour vous.

*** SWITCH PROBE Show**

SFENG
The China's The World's

SFENG
The China's The World's

*** SFENG AUTRES PRODUITS**

a.Spring pin chargé (simple) pour PCB, ICT, FCT, etc.
Broche b.Pogo (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre deux cartes de circuit imprimé pour la gravure en c. Sonde à double extrémité pour BGA & essais de semi-observation;
d.Glette universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec QZ & Série VZ;
e.Haute sonde de courant, sonde de commutation, aiguille de capacitance
f.Terminal & prise de courant / prise de courant;
h.Autres compositions électroniques connexes, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

*** Spectacle d'usine**

Bienvenue à votre demande pour la broche de sonde de commutation, je vais vous citer.