Тестовый переключатель ICT

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗОНД ВВЕДЕНИЕ

Переключить зонд представляет собой комбинацию пружинного контактного зонда и розетки, которая нормально разомкнута, и после обозначенного хода переключить зонд закрывается. Наиболее распространенное использование для пробников переключателей в промышленности тестирования жгута проводов. Датчик переключения используется для проверки правильности расположения клеммы в разъеме, а также для проверки удерживающего усилия.

Щупы переключения также проверяют наличие непроводящих компонентов, таких как крышки для разъемов или устройств на печатной плате. Датчики SFENG могут предлагать разные типоразмеры переключающих датчиков.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗОНД Спецификация

Переключить модель зонда	SF-3,15x49-A или SF-2,96 * 49 мм
Материал плунжера	Be Cu, позолота
Материал ствола	Латунь, позолота
Изоляционная гильза	заглядывать
Паяное соединение	Be Cu, позолота
Переключить зонд розетки	латунь, покрытая металлом
весна	музыкальный сир
Переключить состояние зонда	нормально открытый

*** SWITCH PROBE Показать**

SFENG
The China's The World's

SFENG
The China's The World's

***Испытательное оборудование**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

*** Упаковка и отгрузка**

*** ФАБРИКА ШОУ**

Добро пожаловать на ваш запрос для контактного датчика, мы предложим вам как можно скорее.