испытательный датчик контакта электрической пружины для испытания ПХД

Контакт пружина испытательный зонд-испытательный зонд-испытательный штифт: эти все элементы должны описывать компонент, чей пружинный кончик будет содержать электрический контакт с продуктом. Традиционное использование для них состоит в том, чтобы установить контакт с печатными платами (ПХД) или электрическими компонентами, чтобы проверить функциональность и оценить значение компонентов. Контакты пружины широко используются в испытательных приборах, связанных с автоматическим испытательным оборудованием (ели). Они также используются внутри функциональной испытательной станции как часть более крупной производственной линии.



Контактные фотографии


胜峰探针
SFENG
The China's The World's
RoHS
ISO 9001
QUALITY ASSURED FIRM
SGS
CE
chinapogopinsupplier.com

Уплотнение контактного датчика пружины


胜峰电子