




SFENG 1984 [ICT](#)




PH	SF-PH-101
PH-101	2.54mm.1000mm
PH-101	2.00mm(.0787")
PH-101	15.0(.5905")
PH-101	300mm
PH-101	5A
PH-101	50mm
PH-101	100mm
PH-101	7mm




SF-PH15-B3




SF-PH18-B3



SF-PH101-B3



SF-PM200-B3



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

	SF-PH15	SF-PH18	SF-PH101	SF-PM200
Recommended minimum center 最小间距	3.50mm(.1378 ")	4.30mm(.1693 ")	2.54mm(.1000 ")	2.54mm(.1000 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	3.00mm(.1181 ")	3.50mm(.1378 ")	2.00mm(.0787 ")	2.00mm(.0787 ")
Full travel 行程	13.0(.5118 ")	13.0(.5118 ")	15.0(.5905 ")	12.0(.4724 ")
Spring force 弹簧压力	300g	300g	300g	300g
Current rating 额定电流	5A(安培)	5A(安培)	5A(安培)	5A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50m Ω (毫欧姆)	50m Ω (毫欧姆)	50m Ω (毫欧姆)	50m Ω (毫欧姆)



1. 24-pin probe
2. OEM
3. 10-pin probe
4. 10-pin probe



1. 提供 PCB、ICT、FCT 服務
2. Pogo pin 測試設備
3. BGA 測試設備
4. 提供 QZ、VZ、LM 測試
5. 提供測試服務
6. 提供測試服務
7. 提供 30# OK 測試、POM 測試

提供測試服務



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing





□□□□ DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS □□□

Exwork FOB CNF CIF



Q1. 請簡述物流管理之重要性。

A1: 物流管理之重要性在於能確保產品在正確的時間、地點，以正確的成本和方式交付給客戶。它涉及從供應商到客戶的整個供應鏈，包括運輸、倉儲、包裝和配送等環節。良好的物流管理能提高效率、降低風險並提升客戶滿意度。

Q2. 請簡述國際貿易之基本流程。

A2: 國際貿易之基本流程通常包括：1. 尋找貿易夥伴；2. 進行市場調查和產品評估；3. 簽訂貿易協議；4. 安排運輸和物流；5. 處理關稅和貿易文件；6. 交付貨物；7. 結算和付款。

Q3. 請簡述倉庫管理之重要性。

A3: 倉庫管理之重要性在於確保貨物在儲存期間的安全、完整和可追溯性。它涉及貨物的接收、分類、儲存、包裝和發運等環節。良好的倉庫管理能減少損耗、提高庫存準確率並優化空間利用。

Q4. 請簡述運輸管理之重要性。

A4: 運輸管理之重要性在於確保貨物能按時、按量、按成本抵達目的地。它涉及選擇合適的運輸方式、安排運輸工具、監控運輸過程和處理運輸異常等環節。良好的運輸管理能降低運輸成本、提高運輸效率並提升客戶滿意度。

Q5. 請簡述包裝設計之重要性。

