


00 00

SFENG 1984 00 000000 000 0000 00 00000. 00, 00, 00, 000 0000 00 00000. (000 0-000 00 00) 0000 00 0 000 0 00 000, 000 000 000 000, 000 00 00 0 0 00 000000 000000. 0000 00, 0000, 0000, 00, 00 0 00 00 000 00 000000.

00 00:





產品特點:

產品名稱	SF-41-8-19-60A
材料	接觸面: BeCu. 基體: PS1140. 鍍層: 鍍金 鍍層厚度 0.15μm 鍍金 鍍層厚度 0.15μm.
規格	規格: 60A, 長度 30,000mm 標準.
MOQ	100
包裝	標準包裝 每包 7

服務承諾

1. 提供 24 小時 技術 支持 服務 團隊 隨時 隨地 為您 服務。
2. 提供 專業 技術 支持 OEM 服務。
3. 提供 專業 技術 支持 團隊 隨時 隨地 為您 服務。

4. 請將 以下 零件 裝入 紙箱 內 並 封好。

請 將

- 1. PCB, ICT, FCT 零件 裝入 紙箱 內 (請將);
 - 2. 螺絲, 螺絲 墊圈, 螺絲 帽, 螺絲 釘 等 零件 裝入 紙箱 內 (請將)
 - 3. BGA 零件 裝入 紙箱 內 並 封好;
 - 4. 螺絲 墊圈 螺絲 釘, 螺絲 釘, QZ 螺絲 釘 LM 螺絲 釘;
 - 5. 螺絲 墊圈, 螺絲 墊圈, 螺絲 墊圈 螺絲;
 - 6. 螺絲 釘 螺絲 釘 / 螺絲 釘;
 - 7. 螺絲 釘 螺絲 釘, 30# OK 螺絲 釘, 螺絲 釘 螺絲 釘, POM, 螺絲 釘
- 請 將 零件 裝入 紙箱 內 並 封好 螺絲 釘 螺絲 釘 螺絲 釘 螺絲 釘!

請 將:



請 將



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何選擇供應商?

A1: 選擇供應商, 應考慮其信譽、實力、交貨能力、價格、服務等。

Q2. 如何進行品質管理?

A2: 品質管理 QC 應包括來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗, 並應建立品質管理體系。

Q3. 如何進行庫存管理?

A3: 庫存管理應包括庫存控制、庫存盤點、庫存分析等。

Q4. 如何進行採購管理?

A4: 採購管理應包括採購計劃、採購執行、採購控制、採購評估等。

Q5. 如何進行合約管理?

A5: 合約管理應包括合約談判、合約簽署、合約履行、合約糾紛處理等。

Q6. 如何進行物流管理?

A6: 物流管理應包括運輸管理、倉庫管理、配送管理等。

Q7. OEM 與 ODM 有何區別?

A7: OEM 是指委託製造, ODM 是指委託設計製造。P 是指委託設計製造。

Q8. 如何進行風險管理?

A8: 風險管理應包括風險識別、風險評估、風險控制、風險監控等。

如何選擇:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等。

如何進行貿易管理? Exwork, FOB, CNF, CIF 等。



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

