



00 00

SFENG 1984年 000000 000 000 00 0000. 00, 00, 00, 000 0000 00 00000. (000 000 0000 00) 0000 00 0 000 0 00 000, 000 000 000 000, 000 00 00 0 0 00 00000 00000. 0000 00, 0000, 0000, 00, 00 0 00 00 000 00 00000.

00 00:



技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	2.54mm(.1000 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	冲击力: 1.70mm(.0670 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
Full travel 行程	4.0(.1575 ")
Spring force 弹簧压力	200g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated

00 0000:

物料名称	SF-P75
物料规格	1.90mm(.0748")
物料尺寸	长度:1.35mm(.0532") 宽度: 1.40mm(.0551")
物料重量	3.40(.1338")/2.50(.0984")
物料数量	100 个
物料材质	材质: Be Cu, Rh 镀; SK4, Rh 镀 表面处理: 镀金, 镀银 其他: 特殊处理
物料等级	3A
物料公差	50mΩ
MOQ	100个
物料备注	物料名称 物料规格 物料数量 物料日期 7日

物料规格

- 物料 24 小时 物料 规格 物料 数量 物料 日期 物料 备注.
- 物料 规格 物料 规格 OEM 物料 规格.
- 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格.
- 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格.

物料规格

- PCB, ICT, FCT 物料 规格 物料 规格 物料 规格 (物料);
 - 物料, 物料 规格, 物料, 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格 (物料)
 - BGA 物料 规格 物料 规格 物料 规格;
 - 物料 规格 物料 规格, 物料 规格, QZ 物料 规格 LM 物料;
 - 物料 规格, 物料 规格, 物料 规格 物料;
 - 物料 规格 / 物料;
 - 物料 规格 物料 规格, 30# OK 物料, 物料 规格 物料, POM, 物料 规格
- 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格 物料 规格!

物料规格:





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop




4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何選擇供應商?

A1: 選擇供應商, 應考慮其信譽、實力、價格、交貨期、服務等。

Q2. 如何進行品質管理?

A2: 品質管理 QC 應包括來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗, 並應建立品質管理體系。

Q3. 如何進行庫存管理?

A3: 庫存管理應包括庫存控制、庫存盤點、庫存分析等。

Q4. 如何進行採購管理?

A4: 採購管理應包括採購計劃、採購執行、採購控制、採購評估等。

Q5. 如何進行合同管理?

A5: 合同管理應包括合同談判、合同簽署、合同履行、合同糾紛處理等。

Q6. 如何進行物流管理?

A6: 物流管理應包括運輸管理、倉庫管理、配送管理等。

Q7. OEM 與 ODM 有何區別?

A7: OEM 是指委託生產, ODM 是指委託設計生產。P 是指委託設計、委託生產、委託銷售。

Q8. 如何進行風險管理?

A8: 風險管理應包括風險識別、風險評估、風險控制、風險監控等。

其他問題:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等快遞公司

貿易術語: Exwork, FOB, CNF, CIF 等



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

