


испытательный датчик контакта электрической пружины для испытания ПХД

Контакт пружина испытательный зонд-испытательный зонд-испытательный штифт: эти все элементы должны описывать компонент, чей пружинный кончик будет содержать электрический контакт с продуктом. Традиционное использование для них состоит в том, чтобы установить контакт с печатными платами (ПХД) или электрическими компонентами, чтобы проверить функциональность и оценить значение компонентов. Контакты пружины широко используются в испытательных приборах, связанных с автоматическим испытательным оборудованием (ели). Они также используются внутри функциональной испытательной станции как часть более крупной производственной линии.



Контактные фотографии

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Уплотнение контактного датчика пружины

