

- broches de contact de batterie à consistance stable chargeur de batterie

La broche de contact de la batterie est appelée broche pogo. Elle est composée d'un piston, d'un ressort et d'un baril. La broche pogo de la batterie est principalement utilisée pour le contact, la connexion et la conduction.

Les broches de sonde ICT sont principalement utilisées pour renforcer les performances électriques des composants en circuit sur PCB et la connexion entre les réseaux de circuits. Il pourrait mesurer des composants tels que des résistances, des condensateurs, des oscillateurs à cristal et effectuer des tests fonctionnels d'optocoupleurs, de transformateurs, d'amplificateurs opérationnels, de modules d'alimentation et de circuits intégrés

Présentation De L'Entreprise

SuzhouShengyifurui Electronic Technology Co., Ltd est le principal fournisseur de broches de sondes en Chine. Nous avons installé une grande usine de production dans la ville de Cixi, dans la province du Zhejiang en 1984. La production mensuelle atteint 300 000 unités et toutes les commandes peuvent être finalisées dans les 15 jours ouvrables. L'usine a mis en place un système de gestion de la qualité I S O 9 0 0 0 1.

La société a établi un département des ventes nationales et internationales à Suzhou en 2010. Elle est dédiée à fournir des produits professionnels et des services pratiques aux clients du monde entier. Ils sont largement utilisés dans les industries PCB, ICT, SMT, IC. La qualité a atteint un niveau avancé international et a remporté les éloges de l'industrie des sondes.





1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing


Broche pogo de contact de la batterie



Nos principaux produits

1. PCB, ICT, broches de test FCT
2. connecteurs à broches pogo
3. Charge et décharge de la batterie au lithium
4. broches personnalisées

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test