

- 材料規格
- 加工規格
- 檢驗規格

此圖為初步設計圖，尺寸僅供參考，最終尺寸以加工圖為準。如有錯誤，請與設計部聯繫。

所有尺寸均以毫米為單位，除非另有說明。



1. Agged PCB ICT FCT 檢驗規格 (附錄);
  2. Section 1 1 (附錄) 檢驗規格
  3. Agged BGA 檢驗規格;
  4. Section 2 檢驗規格 附錄 QZ 附錄 VZ 附錄 LM 附錄
  5. Section 3 檢驗規格 附錄; 附錄 / 附錄;
- 附錄 30# OK 附錄 POM 附錄

**SFENG**  
The China's The World's



**SFENG**  
The China's The World's



**SFENG**  
The China's The World's



**SFENG**  
The China's The World's





## Production Flow (生产流程)



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection





5. Finished products



6. Packing



## Measuring Equipment >



### Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test